



**COMUNICADO DE PRENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

Punta Arenas, 29 de octubre de 2015

**ACTIVACIÓN DE EMERGENCIA
AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, PUNTA ARENAS**

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informa que hoy, 29 de octubre de 2015, se procedió con la activación parcial del Plan de Emergencia del Aeropuerto, en atención a que un vuelo de la empresa Aerovías DAP, procedente de la ciudad de Puerto Williams, comunicó una falla en su motor derecho.

De acuerdo con los procedimientos establecidos, se activaron parcialmente los servicios de SAMU y Bomberos.

El arribo de la aeronave se produjo a las 15:46 horas, por la pista principal del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.

La aeronave modelo BE 30, transportaba 4 pasajeros y 2 tripulantes, los que arribaron sin mayor inconvenientes.

**DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**