

EXENTA Nº

0816

SANTIAGO, 27 JUL 1992

Con esta fecha se ha dictado la siguiente:

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

VISTOS:

- a) Las características técnicas que presenta el Helipuerto Las Américas.
- b) Los antecedentes que obran en poder de esta Dirección General y lo informado por la Dirección de Servicios de Navegación Aérea sobre las condiciones técnicas del Helipuerto Las Américas.
- c) La facultad que me confieren los Arts. 11 y 12 de la Ley Nº 18.916 que aprobó el Código Aeronáutico y la Ley Nº 16.752. Art. 3º letra a) en el texto fijado por la Ley Nº 17.931.-

RESUELVO:

1.- Autorízase el establecimiento y operación del Helipuerto

- |                  |  |
|------------------|--|
| a) Nombre        | : Las Américas   |
| b) Uso           | : Particular   |
| c) Propietario   | : Comunidad Edificio Las Américas  |
| d) Administrador | : Sr. Jaime Sarra Loyola en representación de Comunidad Edificio Las Américas<br>Miraflores 222 Santiago<br>Fono: 6324980<br>RUT: 56.027.630-3 |

2.- Ubicación

- |   |   |
|---|---|
| a) Latitud : 33°26'09" S.                         | Longitud : 70°38'36" W.                     |
| b) Región : Metropolitana                         | Provincia: Santiago                         |
| c) Ubicación y distancia<br>localidad más cercana | : Al costado Poniente del Cerro Santa Lucía |

3.- Características

- |  |  |
|--|--|
| a) Orientación Magnética                       | : 163°-343° (16-34)                                    |
| b) Dimensión Area Toma de Contacto             | : <del>Círculo de 9.0 m. de diámetro</del>             |
| c) Dimensión Area de Aterri-<br>zaje/Despegue: | : 21.50 x 9 m. 19,50 mt x 12.4                         |
| d) Pendiente Longitudinal                      | : 0.0%   |
| Pendiente Transversal                          | : 0.0%   |
| e) Elevación                                   | : 648 m. (2.126 Ft)                                    |
| f) Superficie                                  | : Concreto   |
| g) Resistencia                                 | : 4.000 kgs.   |
| h) Horario de Funcionamiento                   | : H-24   |
| i) Iluminación                                 | : Si tiene   |
| j) Servicios Terrestres                        | : Equip. mínimo salvamento y extinción<br>de incendios |
| k) Tipo de Helipuerto                          | : Elevado  |

4.- Clasificación e Inspección

- a) Tipo de aproximación : Visual  
b) Dependencia de la DGAC responsable inspección : Regional Central

- 5.- Responsable de mantener el helipuerto de acuerdo a las condiciones técnicas y administrativas indicadas en esta Resolución: Sr. Jaime Sarra Loyola en representación de Comunidad Edificio Las Américas.
- 6.- El Administrador no podrá efectuar modificación alguna a las características establecidas para el helipuerto, sin que cuente previamente con la autorización escrita de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Igual procedimiento deberá seguir para realizar cualquier tipo de construcción en las cercanías de éste y/o notificar cuando estas construcciones sean ejecutadas por terceros.
- 7.- El Administrador está obligado a informar inmediatamente al organismo responsable de su inspección cada vez que el helipuerto se encuentre en condiciones inoperativas.
- 8.- El Administrador, tendrá la obligación de colocar las señales reglamentarias correspondientes, mientras el helipuerto se encuentre en condiciones inoperativas.
- 9.- La presente autorización estará sujeta al pago operacional anual indicado en el Reglamento de Tasas y Derechos Aeronauticos. Sólo se autorizará iniciar operaciones aéreas en el helipuerto previo pago de la tasa operacional anual.  
Posteriormente dentro de los primeros 30 días del mes de enero de cada año, se deberá cancelar la tasa operacional de funcionamiento en la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección de Finanzas, Depto. Tasas y Derechos Aeronáuticos, Miguel Claro 1314, Santiago o en cualquier unidad a lo largo del país.
- 10.- Si no se cumplieren las condiciones que motivaron la presente habilitación o se contravinieren las normas técnicas vigentes, la autoridad aeronáutica suspenderá o dejará sin efecto la presente habilitación.
- 11.- Para efectuar operaciones en este helipuerto, se deberá mantener una adecuada comunicación con Cerrillos torre en la frecuencia 118,5 MHz.

Apótese y comuníquese. (FDO.) JOSE DE LA FUENTE BANEGAS, GENERAL DE AVIACION (A), DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.

Lo que se transcribe para su conocimiento.

*Stgo Informován 122,4 MHz*  
*3. mayo 2006*  
*[Signature]*



JAI ME PARRA SANTOS  
CORONEL DE AVIACION (A)  
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

DISTRIBUCION:

- 1 EJ. SUBSECRETARIA DE AVIACION
- 1 EJ. COMANDANCIA EN JEFE FACH
- 1 EJ. E.M.G. DIREC. DE OPERACIONES, FACH
- 2 EJS. SERVICIO AEROFOTOGRAFICO
- 2 EJS. JUNTA AERONAUTICA CIVIL
- 2 EJS. INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
- 2 EJS. FEDERACION AEREA DE CHILE
- 1 EJ. DIRECCION DE AEROPUERTOS
- 1 EJ. SR. JAIME SARRA LOYOLA, MIRAFLORES 222, SANTIAGO
- 1 EJ. DGAC. REGIONAL CENTRAL
- 1 EJ. DGAC. SECCION RESOLUCIONES
- 1 EJ. DGAC. DIRECCION DE FINANZAS, DEPTO. TASAS Y DERECHOS
- 1 EJ. DGAC. DSNA, DEPTO. INSPECCION EN VUELO
- 1 EJ. DGAC. DSNA, DEPTO. A.I.S.
- 1 EJ. DGAC. DSNA, DEPTO. AERODROMOS