

OBJ: Autoriza el funcionamiento de  
Emplazamiento No Definido como  
Helipuerto

EXENTA N° 09/2/1/E/3 0221  
SANTIAGO, 27 ENE 2016

**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (D.A.S.A.)**

**VISTOS Y CONSIDERANDO**

- Las facultades conferidas por la Ley 16.752 que fija organización y funciones, y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- La Resolución N°436 del 14 de Septiembre del 2009 , de esta Dirección General mediante la cual se delegaron atribuciones a funcionarios del Servicio, y modificaciones posteriores
- El Reglamento DAR 06, Operación de Aeronaves, Volumen IV "Trabajos Aéreos", Capítulo 3, punto 3.5, donde se establecen los requisitos que deben cumplir los emplazamientos No definidos como Aeródromos o Helipuertos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 52 de fecha 20 de Julio de 2002, del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Aviación.
- La DAN 137 "TRABAJOS AEREOS", donde se indica el procedimiento a seguir por las Empresas de Trabajos Aéreos, para solicitar la autorización de funcionamiento de un Emplazamiento Eventual No definido como Aeródromo o Helipuerto, aprobado mediante Resolución Exenta N° 0635 de fecha 11 de Octubre de 2013 de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- Los antecedentes presentados por la empresa DIDIER ROUSSET BUY , con fecha 22-1-2016.

**RESUELVO:**

- 1.- Se Autoriza el funcionamiento del siguiente Emplazamiento No Definido como Helipuerto :

Nombre Emplazamiento	TANAHUILLIN		
Empresa	DIDIER ROUSSET BUY		
R.U.T.	5.802.660-3		
Región	DEL BIO BIO		
Coordenadas Geográficas	Latitud	37° 13' 41,64" S	
	Longitud	72° 49' 10,75" W	

- 2.- Fechas de funcionamiento :


DESDE	22-1-2016	HASTA	30-6-2016
-------	-----------	-------	-----------

- 3.- Las Aeronaves Autorizadas son las siguientes:

Tipo Aeronave (s)	Matrícula (s)
CESSNA 172-C	CC-CKK
CESSNA 172-M	CC-CWR;CC-CYG
--	--

La (s) cual (es), de acuerdo al Certificado Técnico Operativo emitido por el Gerente de Operaciones de la empresa DIDIER ROUSSET BUY, no excede los requerimientos de performance establecidos en su manual de vuelo al operar en el emplazamiento No definido como Helipuerto TANAHUILLIN.

- Cabe señalar que la empresa DIDIER ROUSSET BUY, realizará trabajos de propección forestal.
- ARCHÍVENSE LOS ANTECEDENTES, en la Sección Certificación y Fiscalización de Aeródromos.

  
JUAN CARLOS ROJAS PAVÉZ  
DIRECTOR D.A.S.A.  
SUBROGANTE



**DISTRIBUCIÓN:**

- EMPRESA DIDIER ROUSSET BUY .
- DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL (I)
- DASA., SUBDEPTO. TRANSITO AÉREO, SECCIÓN SERVICIO DE VUELO, TRABAJOS AEREOS (I)
- DASA. SUBDEPTO. PLANIFICACIÓN Y CONTROL (I)
- DASA. SUBDEPTO. SERVICIOS DE AERÓDROMOS, PROGRAMACIÓN Y CONTROL (I)
- DASA, SUBDEPTO. ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL (I)
- DASA, SECCIÓN SERVICIOS DE VUELO (I)
- DASA. SECCION CERTIF. Y FISCALIZ. DE AERÓDROMOS (A).

N° 3/2016/A.C.G.