

## DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

---

**02-71 Rev. 4**      **AERONAVES**      **FABRICANTE: SLICK ELECTRO**

**APLICABILIDAD**    :    A toda aeronave que utilice magnetos Slick series 4050 y 4051.

**PERIODICIDAD**    :    Cada 1.000 horas de servicio.

**CUMPLIMIENTO**    :    A las 1.000 horas de instalación.

**ACCION**            :    Para prevenir falla de los magnetos Slick, efectuar lo siguiente:

A.- Todo magneto afectado por esta D.A. debe ser reemplazado cada 1.000 horas, por nuevos magnetos Slick serie 4.000.

B.- Se autoriza también el cambio de los magnetos afectados por esta D.A., por magnetos Bendix modelos S4LN-20 ó S4LN-21, números de parte Bendix 10-51360-29 y 10-51360-30 respectivamente.

C.- En caso de efectuar el reemplazo indicado en B., la aeronave deja de estar afecta a esta D.A.

**CANCELACION**    :    Esta Directiva de Aeronavegabilidad cancela la D.A. 02-71 Rev. 3.

**VIGENCIA**        :    Esta Directiva de Aeronavegabilidad es efectiva a contar del 30.DIC.92.

\*\*\*\*\*