INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL SUCESO DE AVIACIÓN N° 1970-21

ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo Nº 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 22 de diciembre de 2021.
Hora suceso : 15:15 hora local.
Lugar : Sector de Tome, Región del Biobío
Aeronave : Avión, AirTractor AT 802A
Licencia Pilotos : Piloto Comercial Avión
Ocupantes : 01

Reseña del suceso:

El suceso de aviación ocurrido con fecha 22 de diciembre de 2021, que afectó a un Piloto Comercial de Avión, estando al mando de la aeronave marca Air Tractor, modelo AT-802, durante las maniobras de combate de incendio forestal en el sector de Tomé, Región del Biobío, cuando el ala izquierda de la aeronave impactó contra un árbol. A raíz de lo anterior, el piloto continuó con el vuelo, aterrizando en el Aeródromo Carriel Sur (SCIE) de Concepción, sin otras observaciones. El piloto al mando resultó ileso y el avión con daños en el ala izquierda.

Diligencia pendiente:

- En proceso de investigación, etapa de análisis de los antecedentes recopilados y redacción del Informe Final.