INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL ACCIDENTE DE AVIACIÓN N° 2018-23

ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo Nº302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 11 de febrero del 2023.

Hora suceso : 10:30 HL.

Lugar : Sector general de Hualqui, comuna de Hualqui, Región del Biobío.

Aeronave : Avión Air Tractor, modelo AT 802 A.

Licencia : Piloto comercial de avión.

Ocupante : 01 piloto. El piloto al mando resultó con lesiones graves.

Reseña del suceso:

El hecho ocurrió en circunstancias que el piloto comercial se encontraba realizando un vuelo de extinción de incendios forestales, cuando perdió el control de la aeronave, terminado estrellado contra la ladera de un cerro del sector. A consecuencia de lo anterior, el piloto comercial resultó con lesiones graves y la aeronave con daños.

Diligencia pendiente:

La investigación se encuentra en la etapa de análisis, de la información recolectada, para determinar la causa del suceso, así como también, generar recomendaciones de operación en este tipo de aeronave y en espera de realizar un peritaje al motor y hélice, por parte de los respectivos fabricantes.