

**Santiago, 16 de Febrero de 2016**

En referencia a la publicación del Diario Austral de Osorno, del Sábado 13, en la que se da cuenta de la reapertura del aeropuerto Cañal Bajo de Osorno, la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, informa que:

1. El vuelo Lan vuelo 247, del pasado Viernes 12, aterrizó en Pichoy de Valdivia, por encontrarse inoperativo el sistema de Reversos de los motores, lo cual es imprescindible para operar en el Aeródromo Cañal Bajo de Osorno, ya que este se encuentra restringido a 1630 metros.
2. Por otra parte, en la pista del aeródromo de Osorno se están realizando trabajos por parte de la Dirección de Aeropuertos dependiente del Ministerio de Obras Públicas para el mantenimiento y alargue en 250 metros de la pista.
3. Los trabajos se iniciaron el 06 de enero del 2016, y desde esa fecha hasta ahora, el aeródromo sólo se ha encontrado cerrado para todo tipo de operaciones desde el 02 de febrero al 11 de este mismo mes.
4. De esta situación fueron debida y oportunamente informados todos los operadores aéreos por parte de la DGAC, para lo cual existe un Notam vigente (Información Aeronáutica).
5. La DGAC hace esta aclaración a la Opinión Pública, porque lo publicado en algunos medios de comunicación podría interpretarse que la situación puntual del avión Lan 247, está relacionada con los trabajos que se están realizando en la pista, lo cual no es efectivo.

**DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**