DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEPARTAMENTO AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS

OBJ:

Autoriza el funcionamiento de Emplazamiento No Definido como

Helipuerto

EXENTA

SANTIAGO.

28 SET. 2012

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (D.A.S.A.)

VISTOS Y CONSIDERANDO

- a) Las facultades conferidas por la Ley 16.752 que fija organización y funciones, y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- b) La Resolución N°436 del 14 de Septiembre del 2009 , de esta Dirección General mediante la cual se delegaron atribuciones a funcionarios del Servicio, y modificaciones posteriores
- c) El Reglamento DAR 06, Operación de Aeronaves, Volumen IV "Trabajos Aéreos", Capítulo 3, punto 3.5, donde se establecen los requisitos que deben cumplir los emplazamientos No definidos como Aeródromos o Helipuertos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 52 de fecha 20 de Julio de 2002, del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Aviación.
- d) La DAP 06/4 05 "Utilización de Emplazamientos Eventuales por parte de Empresas de Trabajos Aéreos", donde se indica el procedimiento a seguir por las Empresas de Trabajos Aéreos, para solicitar la autorización de funcionamiento de un Emplazamiento Eventual o No definido como Aeródromo o Helipuerto, aprobado mediante Resolución Exenta N° 0783 de fecha 25 de Abril de 2005 de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- e) Los antecedentes presentados por la empresa SERVICIOS AEREOS HELIFIRE LTDA., con fecha 26-9-2012.

RESUELVO:

1.- Se Autoriza el funcionamiento del siguiente Emplazamiento No Definido como Helipuerto :

Nombre Emplazamiento

FUNDO CASABLANCA-VIÑA STA. EMILIANA

Empresa

SERVICIOS AEREOS HELIFIRE LTDA.

R.U.T.

78.616.210-6

Región

V Región de VALPARAISO

Coordenadas Geográficas Latitud Longitud

33°21'24.9"S 71°17'51,7"

2 - Fechas de funcionamiento :

DESDE	27-9-2012
DLODL	21-0-2012

HASTA	25-11-2012

3.- Las Aeronaves Autorizadas son las siguientes:

Tipo Aeronave (s)	Matrícula (s)	
BELL 222	CC-CNO	
-,-	7.7	

La (s) cual (es), de acuerdo al Certificado Técnico Operativo emitido por el Gerente de Operaciones de la empresa SERVICIOS AEREOS HELIFIRE LTDA., no excede los requerimientos de performance establecidos en su manual de vuelo al operar en el emplazamiento No definido como Helipuerto FUNDO CASABLANCA-VIÑA STA. EMILIANA.

4.- ARCHÍVENSE LOS ANTECEDENTES, en la Sección Certificación y Fiscalización de Aelódromos.

CTOR BARRIENTOS PARRA DIRECTOR D.A.S.A.

PUTIC MEIN

ENTO A

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- EMPRESA SERVICIOS AEREOS HELIFIRE LTDA..
- 2.- DASA. SUBDEPTO. PLANIFICACIÓN Y CONTROL (I)
- 3.- DASA. SUBDEPTO. SERVICIOS DE AERÓDROMOS, PROGRAMACIÓN Y CONTROL (I)
- 4.- DASA, ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL (I)
- 5.- DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL (I)
- 6.- DASA. SECCION CERTIF. Y FISCALIZ. DE AERÓDROMOS (A).
- N° 49/12/A.C.G.