

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DIRECCION GENERAL

OBJ.: Otorga autorización de funcionamiento para un Entrenador de Procedimientos de Vuelo Boeing B787-8 de la Empresa BOEING Training & Flight Services.

Exenta N° 08/4/ 0 / 25 /

SANTIAGO,

0 6 JUL 2012

Con esta fecha se ha dictado lo siguiente:

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (D.S.O.)

VISTOS:

- a) Lo establecido en la Ley Nº 18.916, Código aeronáutico y la Ley 16.752, Orgánica de la D.G.A.C.
- b) El DAR 01, Reglamento de Licencias al Personal Aeronáutico.
- c) El DAR 06, Reglamento de Operación de Aeronaves.
- d) La DAN 61 Licencias para Pilotos y sus Habilitaciones.
- e) La DAN 08 08, Define y establece requisitos y criterios para la calificación y Certificación de Entrenadores y Entrenadores de Procedimientos de Vuelo.
- f) El Apéndice B de la reglamentación americana CFR 14 Part 60; "Flight Simulation Training Device Initial And Continuing Qualification And Use", como un procedimiento aceptable para la Evaluación y Aprobación de Funcionamiento de Entrenadores de Procedimientos de Vuelo.

CONSIDERANDO:

- a) Que, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 3.1.1.4 del DAR 01 que establece que: "La utilización de un entrenador sintético de vuelo para la ejecución de las maniobras exigidas durante la demostración de pericia, para los efectos del otorgamiento de una licencia o habilitación, será el apropiado para tal fin, debiendo ser aprobado por la DGAC"
- b) Que, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 de la DAN 08 08, que establece los "Requisitos que debe cumplir un Entrenador de Procedimientos de Vuelo para obtener una Autorización de Funcionamiento" para que personal de vuelo pueda usar este entrenador de vuelo en sus tareas de instrucción y entrenamiento, conducentes a la obtención o renovación de una licencia aeronáutica.
- c) Lo informado por el Subdepartamento Licencias en cuanto a los resultados de la evaluación recurrente, efectuada al Entrenador de Procedimientos de Vuelo para aeronaves Boeing B787-8, ID DGAC BOE-SEA-55 ubicado en las instalaciones de BOEING Training and Flight Services, domiciliado en "1301 SW 16th Street, Renton, WA 98055-USA" con fecha 17 de Junio del 2012.
- d) Que tal evaluación queda inserta en el Plan de Vigilancia Continua del Departamento de Seguridad Operacional, con el propósito de asegurar que el mencionado Entrenador de Vuelo mantiene los estándares técnico-operativos que dieron origen a su nivel de calificación.

RESUELVO:

- 1.- Autorizar a la Empresa LAN AIRLINES S.A., a utilizar el mencionado Entrenador de Procedimientos de Vuelo para aeronaves Boeing B787-8 en tareas de entrenamiento para personal de vuelo, aprobados por la DGAC. Se adjunta la respectiva Autorización de Funcionamiento, en que se establecen las habilitaciones y limitaciones del mencionado Entrenador de Vuelo.
- 2.- Para efectos de instrucción, el nivel de calificación demostrado, durante el proceso de evaluación, corresponde al **Nivel 5**, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 1.3.2 de la DAN 08 08.
- 3.- Aquellas discrepancias correspondientes a las diversas pruebas efectuadas en el transcurso de esta evaluación y que aparecen aun pendientes según corresponda, deberán ser resueltas en el plazo señalado en el respectivo informe. El incumplimiento de esta tarea faculta a la DGAC a degradar, suspender o limitar el uso del Entrenador de Vuelo en sus labores de instrucción.
- 4.- Los antecedentes que dieron origen a la presente Resolución, serán archivados en el Subdepartamento Licencias.

Anótese y Comuniquese.- (Fdo) JAIME ALARCÓN PÉREZ, General de Aviación, DIRECTOR GENERAL.

CARLOS ROJAS ORMAZÁBAL DIRECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL SUBROGANTE

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- LAN AIRLINES S.A., GERENCIA DE OPERACIONES DE VUELO
- 2.- DSO, SUBDEPARTAMENTO LICENCIAS
- 3.- DSO SUBDEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL
- 4.- DSO TRANSPARENCIA
- 5.- DSO-SDL, SECCION CC.II. Y ENTRENADORES DE VUELO
- 6.- DSO, REGISTRATURA