



INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL SUCESO DE AVIACIÓN N° 1936

ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 29 de Enero 2021.
Hora suceso : 12:20 hora local.
Lugar : Playa Los Lilenes, Comuna de Concón, Región de Valparaíso.
Aeronave : Avio Design, Modelo Adler.
Licencia Piloto : Piloto Privado ULM

Reseña del suceso:

El día 29 de enero del 2021, un piloto privado de ultraliviano motorizado (ULM), al mando de una aeronave, despegó desde la localidad de Punta de Piedra en la Comuna de Quintero, Región de Valparaíso, con una pasajera a bordo. Posteriormente, efectuaron un vuelo por línea de costa con rumbo Sur y al estar frente a la Playa Los Lilenes, comuna de Concón, el motor del ULM comenzó a perder potencia, ante lo cual, la aeronave comenzó a descender y el piloto decidió efectuar un aterrizaje de emergencia, impactando contra una reja, para posteriormente precipitarse al mar. A consecuencia de lo anterior, el piloto privado resultó ileso, la pasajera con lesiones leves y la aeronave con diversos daños.

Diligencia pendiente:

En proceso de investigación.