



INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL SUCESO DE AVIACIÓN N° 1940

ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 17 de febrero de 2021.
Hora suceso : 12:15 hora local.
Lugar : 2 kilómetros al Norte del Aeródromo Curacaví (SCCV) Región Metropolitana.
Aeronave : Avión, Piper, PA-28
Licencia Piloto : Piloto Privado de Avión.
Ocupantes : 01 piloto.

Reseña del suceso:

El día 17 de febrero de 2021, durante el despegue desde un predio agrícola, la aeronave impactó contra unos árboles, para posteriormente terminar estrellada contra una casa del sector.

A consecuencia del suceso, el piloto al mando resultó con lesiones graves y la aeronave destruida.

Diligencia pendiente:

-En proceso de investigación, etapa de presentación de informes.