



## **INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL SUCESO DE AVIACIÓN N° 1943**

### **ANTECEDENTES:**

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 04 de marzo 2021.  
Hora suceso : 13:40 hora local.  
Lugar : Av. Manuel Montt # 720, Providencia, R.M.  
RPA : DJI, Matrice 210 RTK V2

### **Reseña del suceso:**

El suceso de aviación ocurrido con fecha 04 de marzo de 2021, que afectó a un operador de RPAS, estando al mando de una aeronave pilotada a distancia (RPAS), marca DJI, modelo Matrice 210 RTK V2. El hecho ocurrió durante un procedimiento de mantención por parte de una empresa de servicio técnico autorizado por la marca, cuando inadvertidamente el RPAS comienza a ascender y desplazarse en línea recta, perdiendo el operador el control del RPAS, hasta impactar contra el ventanal de un tercer piso en el sector de Av. Manuel Montt # 720, Providencia, Santiago, R.M. Debido a lo anteriormente descrito el operador resultó ileso y el RPAS resultó destruido.

### **Diligencia pendiente:**

En proceso de presentación de informe.