



18.SEP.2022

**INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL ACCIDENTE DE AVIACIÓN N° 1954-21**

**ANTECEDENTES:**

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 18 de Septiembre 2021.  
Hora suceso : 13:40 hora local.  
Lugar : 195 Metros al Suroeste del Aeródromo de Torca (SCLI) Provincia de Curicó.  
Aeronave : Avión PIPER PA 28-235.  
Licencia Piloto : Piloto Privado de Avión.  
Ocupantes : 02 ocupantes (Piloto/ Pasajero)

**Reseña del suceso:**

El día 18 de septiembre del 2021, el piloto al mando en compañía de un pasajero, luego de despegar desde el aeródromo de Torca (SCLI), en un vuelo local, tuvo una pérdida de potencia en el motor, aterrizando aproximadamente unos 200 metros al sureste de la pista, resultando los ocupantes ilesos y la aeronave con daños.

**Diligencia pendiente:**

En proceso de investigación.