



INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL ACCIDENTE DE AVIACIÓN N° 2010-22

ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 21 de diciembre del 2022.

Hora suceso : 16:20 HL /19:20 UTC

Lugar : Aeródromo Marcel Marchant (SCPF), Ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Aeronave : Avión PIPER, modelo PA-22-108.

Licencia Piloto : Piloto Comercial de Aviación.

Ocupantes : 01 piloto.

Reseña del suceso:

El hecho ocurrió en un vuelo local de trabajo aéreo sobre la Ciudad de Puerto Montt, en donde la aeronave posterior al despegue desde SCPF tuvo un desprendimiento de la parte superior del fuselaje, el cual estaba compuesto de material de tela. Por lo anterior, el piloto regresó a la pista de despegue, aterrizando en forma normal.

A consecuencia de lo anterior, el piloto resultó ileso y la aeronave con daños en la parte superior del fuselaje.

Diligencia pendiente:

- La investigación se encuentra en etapa de análisis de la información recolectada, para determinar la causa del suceso, así como también, generar recomendaciones de operación en este tipo de aeronave.