



INFORME PRELIMINAR 24 MESES DEL SUCESO DE AVIACIÓN N° 1969-21

ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 04 de diciembre de 2021.
Hora suceso : 18:14 hora local.
Lugar : Aeródromo Las Marías (SCVL), Valdivia, Región de Los Ríos
Aeronave : Avión, Diamond DA20
Licencia Pilotos: Piloto Privado Avión / Alumna Piloto Avión
Ocupantes : 02

Reseña del suceso:

El suceso de aviación ocurrido con fecha 04 de diciembre de 2021, que afectó a un Piloto Privado de Avión, estando al mando de la aeronave marca Diamond, modelo DA20, junto a una Alumna Piloto de Avión. El hecho ocurrió durante la aproximación a la pista 17 del Aeródromo Las Marías, de la ciudad de Valdivia, Región Los Ríos, haciendo contacto con el terreno 15 metros antes del umbral de pista. El piloto al mando y la alumna piloto resultaron ilesos y el avión con daños.

Información de los hechos:

El día 04 de diciembre de 2021, el piloto al mando junto a la alumna piloto se encontraban realizando un vuelo de travesía (raid), junto otras aeronaves de Club Aéreo.

Despegaron desde el Aeródromo General Bernardo O'Higgins (SCCH) de la ciudad de Chillán, con destino el Aeródromo Las Marías (SCVL) de la ciudad de Valdivia, sin observaciones.

Posteriormente, de acuerdo con lo declarado por el piloto al mando y la alumna piloto, al momento de encontrarse en final a la pista 17, habrían sido afectados por condiciones viento adversas.

A raíz de lo anterior, el piloto al mando tomó el control de la aeronave, aterrizando la aeronave 17 metros antes del umbral de pista.

A consecuencia del suceso, el piloto al mando y la alumna piloto resultaron ilesos y la aeronave con daños.

Diligencia pendiente:

- En proceso de presentación del Informe Final