



## INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL SUCESO DE AVIACIÓN N° 2031-23

### ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 04 de junio de 2023.  
Hora suceso : 14:50 hora local.  
Lugar : En un predio ubicado a 900 metros al Oeste, de la pista 10 del Aeródromo de Curacaví (SCCV), comuna de Curacaví, Región Metropolitana.  
Ocupantes : 02 (dos). Piloto Privado de Avión / Alumno Piloto  
Aeronave : Avión, marca Cessna, modelo 150 L.

### Reseña del suceso:

El suceso de aviación ocurrió el día 04 de junio de 2023, a las 14:50 hora local, en un predio particular, ubicado a 900 metros al Oeste de la pista 10 del Aeródromo Curacaví (SCCV), comuna de Curacaví, Región Metropolitana, que involucró al Piloto Privado y al Alumno Piloto, ambos, a bordo de la aeronave marca Cessna, modelo 150 L.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, el hecho ocurrió durante un vuelo de instrucción y por motivos que son materia de investigación, la aeronave impactó contra el terreno.

A consecuencia de lo anterior, la tripulación resultó ilesa y la aeronave con daños.

### Diligencia pendiente:

En proceso de revisión de Informe Final.