



INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL SUCESO DE AVIACIÓN N° 2033-23

ANTECEDENTES

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso: 02 de julio 2023.

Hora suceso: 17:10 hora local.

Lugar: Aeródromo Municipal de Vitacura (SCLC), Región Metropolitana

Aeronave: Helicóptero Robinson R 44II

Licencia: Piloto Privado Helicóptero

Ocupantes: 01 piloto, 03 pasajeros

Reseña del suceso:

El suceso de aviación ocurrido con fecha 02 de julio de 2023, que afectó a un Piloto Privado de Helicóptero, estando al mando del helicóptero marca Robinson, modelo R44 II, junto a tres pasajeros a bordo. Durante un vuelo local, y al momento de realizar un aterrizaje en el sector Este del Aeródromo Municipal de Vitacura (SCLC), Región Metropolitana, oportunidad en donde aeronave habría realizado un aterrizaje brusco (Hard Landing).

A consecuencia de lo anterior, el piloto al mando y tres pasajeros habrían resultado con lesiones y la aeronave con daños.

Diligencias pendientes:

En etapa de elaboración del Informe Final y posterior presentación.