



INFORME PRELIMINAR 24 MESES DEL ACCIDENTE DE AVIACIÓN N° 1999-22

ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 26 de septiembre del 2022.

Hora suceso : 08:30 HL.

Lugar : Sector de Llay-Llay, comuna de San Felipe, Región de Valparaíso.

Aeronave : Air Tractor, modelo AT-301.

Licencia Piloto : Piloto Comercial de Avión.

Ocupantes : 01 piloto.

Reseña del suceso:

El suceso de aviación ocurrido con fecha 26 de septiembre de 2022, que afectó a un Piloto Comercial de Avión, estando al mando de la aeronave marca Air Tractor, modelo AT-301, durante un vuelo de trabajo aéreo de aplicación aérea (fertilización) en el sector de Llay-Llay, comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, cuando el piloto al mando procedía a efectuar la aplicación aérea, la aeronave se precipitó contra el terreno. El piloto al mando resultó con lesiones leves, mientras que la aeronave quedó con daños.

Antecedentes del vuelo:

El día 26 de septiembre de 2022, el piloto al mando despegó desde un emplazamiento eventual para efectuar un trabajo aéreo de aplicación aérea (fumigación con fertilizantes) en un fundo particular del sector de Llay Llay,

Posteriormente, al arribar a la zona de la aplicación aérea, la cual era una plantación de paltos, al momento de iniciar la maniobra, según lo declarado por el piloto al mando, inició un descenso y viraje por la izquierda, cuando la aeronave no se sustentaba para continuar con el vuelo, impactando con los árboles (paltos).

A raíz de lo anterior, la aeronave continuó desplazándose, hasta impactar finalmente contra el terreno.

El piloto al mando resultó con lesiones graves y la aeronave con daños.



Diligencia pendiente:

- En proceso de presentación del Informe Final