



Examen Teórico para obtener habilitación de tipo
Tripulante auxiliar de Cabina JETSMART

(Revisión: agosto 2024)

Materia : TAC HABILITACIÓN DE TIPO A 320

Cantidad de Preguntas : 132

- 1.- Acción que afecta la seguridad, higiene o buen orden en los procesos de check-in y embarque, su actitud es desafiante. Requiere apoyo del supervisor de aeropuerto o de seguridad, la definición se refiere a:**
- A. Pasajero insubordinado Categoría 1.
 - B. Pasajero insubordinado Categoría 2.
 - C. Pasajero insubordinado Categoría 3.
 - D. Ninguna de las anteriores.
- 2.- Acerca del abastecimiento de combustible es correcto decir que:**
- A. Se carga a presión por el ala derecha y tiene sistema de vaciado rápido.
 - B. Se carga a presión por el ala izquierda y no tiene sistema de vaciado rápido.
 - C. Se carga a presión por el ala derecha y no tiene sistema de vaciado rápido.
 - D. Se carga a presión por el ala izquierda y tiene sistema de vaciado rápido.

3.- Acerca de las situaciones catastróficas es correcto decir que:

- A. Corresponden a situaciones extremas de amenaza de vida a los ocupantes del avión, siendo imprescindible esperar por la información de la TM.
- B. Corresponden a situaciones extremas de amenaza de vida a los ocupantes del avión, siendo imprescindible la inmediata evacuación.
- C. Corresponden a situaciones extremas de amenaza de vida a los ocupantes del avión donde se cuenta con un tiempo prudente para preparar la cabina de pasajeros
- D. Ninguna es correcta

4.- Acto administrativo ante la DGAC, por el cual al titular de una licencia se le restablece la(s) atribución(es) que la misma le confiere, una vez cumplido con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

- A. Renovación de la licencia.
- B. Revalidación de la licencia.
- C. Convalidación de la licencia.
- D. Ninguna de las anteriores.

5.- Al activarse el sistema de detección de humo, se manifiestan las siguientes señales auditivas y visuales:

- A. Triple chime LO repetitivo en los parlantes de la cabina, luz roja intermitente y texto fijo en todos los AIP, luz ámbar fija en ACP del área afectada, luz ámbar fija afuera del baño afectado, indicación roja Smoke Detected en el FAP, indicación en el botón Smok Reset del AAP e indicación Smoke LAV en FAP.
- B. Triple chime LO cada 30 segundos por los parlantes de la cabina, luz roja fija y texto fijo en todos los AIP, luz ámbar intermitente en ACP del área afectada, luz ámbar intermitente afuera del baño afectado, indicación roja Smoke Detected en el FAP e indicación en el botón Smoke Reset del AAP.
- C. Triple chime LO repetitivo en los parlantes de la cabina, luz roja intermitente y texto fijo en todos los AIP, luz ámbar intermitente en ACP del área afectada, luz ámbar intermitente afuera del baño afectado, indicación roja Smoke Detected en el FAP, indicación de alerta de humo en el botón Smoke Reset del AAPy FAP.
- D. Triple chime LO cada 30 segundos por los parlantes de la cabina, luz

roja fija y texto fijo en todos los AIP, luz ámbar intermitente en ACP del área afectada, luz ámbar intermitente afuera del baño afectado, indicación ámbar Smoke Detected en el FAP e indicación en el botón Smoke Reset del AAP.

6.- Algunas de las características la puerta de la cabina de mando:

- A. Blindada. Tiene un panel de escape en la parte superior de la puerta.
- B. Blindada. Se desasegura automáticamente en una descompresión.
- C. Blindada. Puede ser abierta manualmente desde el exterior.
- D. A y B son correctas.

7.- Ante la activación de la alarma de humo del baño se deberá:

- A. Informar al capitán. Verificar baño ocupado/desocupado, comprobar el calor de la puerta, y seguir procedimiento en caso de presencia o ausencia de calor y/o humo. Informar al capitán.
- B. Informar al capitán. Descargar extintor y usar PBE.
- C. Informar al Capitán. Abrir la puerta del baño, usarla como protección y proceder a descargar el extintor.
- D. Pedir equipos de protección al TEA más cercano, verificar el baño, descargar extintor independientemente exista calor y/o humo e informar al capitán.

8.- Ante la activación de la alarma de humo del baño se deberá:

- A. Verificar el baño, comprobar el calor de la puerta, y seguir procedimiento en caso de presencia o ausencia de calor y/o humo. Informar al capitán
- B. Descargar extintor y usar PBE.
- C. Abrir la puerta del baño, usar la como protección y proceder a descargar el extintor.
- D. Pedir equipos de protección al TEA más cercano, verificar el baño, descargar extintor independientemente exista calor y/o humo.

9.- Ante la orden “attention crew, at stations” en tierra, según manual MSTEА, el procedimiento correcto es:

- A. Chequear puertas en automático. Chequear condiciones exteriores, guardar elementos y asegurar el área y esperar instrucciones de la tripulación de mando.
- B. Chequear condiciones exteriores y esperar instrucciones de la tripulación de mando.
- C. Revisar baño, puerta y condiciones exteriores.
- D. Comenzar evacuación.

10.- Ante un acto de inferencia ilícita, como un secuestro, es importante considerar:

- A. El objetivo principal de protección será el cockpit.
- B. TEAS intentarán comunicarse con TM de la manera que sea posible.
- C. Se intentará mantener a los secuestradores alejados para que no interfieran en el pilotaje del avión.
- D. Todas las alternativas son correctas.

11.- A un nivel de vuelo de 39.000 pies. ¿cuál es la altitud de cabina?

- A. La altitud de cabina es de 7000 pies
- B. La altitud de cabina es de 8000 pies
- C. La altitud de cabina es de 6000 pies
- D. La altitud de cabina es de 14000 pies

12.- Cada TEA reporta cabina libre, su línea de reporte es:

- A. TEA 2 reporta por interfonía a TEA-L, TEA-L reporta al Capitán “CABINA LIBRE” presionando el botón CABIN READY en el FAP.
- B. TEA 2 reporta por interfonía a TEA-L, TEA -L reporta al Capitán “CABINA LIBRE” por interfonía y presionando el botón CABIN READY en el FAP.
- C. TEA-L solicita estado de la cabina a TEA 2 por interfonía, TEA 2 reporta “CABINA LIBRE” a TEA-L, TEA-L reporta a Capitán “CABINA LIBRE” presionando el botón CABIN READY en el FAP (si el avión cuenta con esta función.) o por interfonía.
- D. TEA-L solicita estado de la cabina a TEA 2 por interfonía, TEA 2 reporta “CABINA LIBRE” a TEA-L, TEA-L reporta a Capitán “CABINA LIBRE” de forma presencial.

13.- Capacidad Del Estanque De Agua Del A320

- A. 200 lts
- B. 250 lts
- C. 210 lts
- D. 100 lts.

14.- Características tren de aterrizaje A320:

- A. Consiste en un tren principal de 1 pierna que se retractan hacia atrás, el cual dispone de un sistema de frenos, y un tren de nariz dirigible que se retracta hacia adelante.
- B. Consiste en un tren principal de 1 pierna que se retracta hacia el centro, el cual dispone de un sistema de frenos, y un tren de nariz dirigible que se retracta hacia atrás.

- C. Consiste en un tren principal de 2 piernas que se retractan hacia el centro, el cual dispone de un sistema de frenos, y un tren de nariz dirigible que se retracta hacia adelante.
- D. Consiste en un tren principal de 2 piernas que se retracta hacia adelante, el cual dispone de un sistema de frenos, y un tren de nariz dirigible que se retracta hacia adelante.

15.- Chequeo Pre Vuelo Del Baño

- A. Manómetro del extintor en rango verde, timbre de llamado operativo, parlante operativo, sin elementos extraños, tapa de basurero operativa y TEA Lider chequea detector de humo.
- B. Manómetro del extintor en rango verde, timbre de llamado operativo, parlante operativo, calentador de agua ON, tapa de basurero operativa y TEA Lider chequea detector de humo.
- C. Manómetro del extintor en rango verde, timbre de llamado operativo, sin elementos extraños, tapa de basurero operativa y TEA Lider chequea detector de humo JC y TC2.
- D. Ninguna alternativa es correcta.

16.- Chequeo pre-vuelo del TEA 3:

- A. Jumpseat del Baño LG y su equipo asociado. Puerta 4R. Galley AFT. Cabina de pasajeros lado R, área C.
- B. Jumpseat del Baño LG y su equipo asociado. Puerta 4L. Baño LG y baño LF. Cabina de pasajeros lado R, área C
- C. Jumpseat del baño LG y su equipo asociado. Puerta 4R. Baño LG y baño LF. Cabina de pasajeros lado L, área C.
- D. Jumpseat del baño LF y su equipo asociado. Puerta 4R. Galley AFT. Cabina de pasajeros lado R, área C.

17.- ¿Cómo se activan las luces de los toboganes?

- A. Manualmente al tirar el pull to inflate.
- B. Automáticamente cuando la puerta es abierta y el tobogán se despliega.
- C. Automáticamente al tener el botón de Emer lights encendido.
- D - No tiene luces.

- 18.- Cómo se denomina el dispositivo de evacuación que se despliega al abrir el sector alar.**
- A. Tobogán como elemento de flotación
 - B. Tobogán
 - C. Tobogán rampa
 - D. Tobogán alar
- 19.- Con respecto a la indicación CAUTION del FAP podemos afirmar que:**
- A. Se ubica en la esquina superior izquierda de la pantalla.
 - B. Si recibe un mensaje se ilumina intermitentemente y despliega un mensaje de texto.
 - C. Una vez desplegada la página relacionada con el mensaje o después de pulsar el botón CAUT, la iluminación del botón cambia de intermitente a fija.
 - D. Todas son correctas.
- 20.- Con respecto a las responsabilidades de cada puerta, la puerta 4R es responsable el TEA:**
- A. TEA Líder.
 - B. TEA 2.
 - C. TEA 3.
 - D. TEA 4.
- 21.- Con respecto a los overhead bins (OHB), estos poseen una capacidad máxima correspondiente a:**
- A. A - 35 kilos.
 - B. 27 kilos.
 - C. El peso está indicado en cada OHB.
 - D. No tienen peso máximo.
- 22.- Con respecto al procedimiento de apertura de la puerta desde el interior, es correcto afirmar:**
- A. Verificar palanca amarilla en posición DISARMED, Pin de seguridad insertado y cinta visible, Círculo y flecha no alineados. Subir palanca de control hasta posición ABIERTA/OPEN, sujetarse de manilla A, Verificar CABIN PRESSURE apagada, mover levemente la palanca de apertura, verificar SLIDE ARMED apagado, levantar palanca hasta el tope. Desplazar puerta hasta asegurarla, empujándola puerta con manilla B.
 - B. Verificar palanca amarilla en posición ARMED, Pin de seguridad insertado y cinta visible, Círculo y flecha alineados, Subir palanca

de control hasta posición ABIERTA/OPEN, sujetarse de manilla A, Verificar CABIN PRESSURE apagada, mover levemente la palanca de apertura, verificar SLIDE ARMED apagado, levantar palanca hasta el tope y desplazar puerta hasta asegurarla.

- C. Verificar palanca amarilla en posición DISARMED, Pin de seguridad insertado y cinta visible, Círculo y flecha no alineados, Subir palanca de control hasta posición ABIERTA/OPEN, Verificar SLIDE ARMED apagada, mover levemente la palanca de apertura, levantar palanca hasta el tope y desplazar puerta hasta asegurarla.
- D. Verificar condiciones exteriores, palanca amarilla en posición DISARMED, subir palanca de control hasta posición ABIERTA/OPEN hasta asegurarla, sujetarse de manilla B, verificar CABIN PRESSURE apagada, verificar SLIDE ARMED apagado.

23.- Con respecto al sistema de iluminación de emergencia del avión, los exit markers corresponden a:

- A. Indicaciones de Salida/ Exit próximas al piso, en las cercanías de la salida de emergencia.
- B. Luces fijas ubicadas en el techo a lo largo del pasillo y sobre cada puerta.
- C. Franjas foto-luminiscentes que se interrumpen al llegar a la salida. Son la alternativa cuando las señales de salida y la iluminación general no están visibles (por ejemplo, si la cabina está llena de humo).
- D. Luces ubicadas en el sector alar, iluminan la vía de escape fuera de la cabina en la superficie del ala. Se activan sólo cuando la cubierta de la salida en el interior es removida.

**24.- Con respecto a RCP es correcto decir que hasta que se cuente con personal médico entrenado que se haga
Cargo de la situación, los TEAS:**

- A. Realizarán 10 ciclos de 2 insuflaciones seguidas de 30 compresiones.
- B. Realizarán 5 ciclos de 2 insuflaciones seguidas de 30 compresiones.
- C. Realizarán 5 ciclos de 30 compresiones seguidas de 5 insuflaciones.
- D. Realizarán 5 ciclos de 30 compresiones seguidas de 2 insuflaciones

25.- Corresponde a una situación extrema y evidente de amenaza de vida a los ocupantes del avión, siendo imprescindible la inmediata evacuación. La siguiente definición corresponde a:

- A. Inicio de una evacuación.
- B. Situación catastrófica.
- C. Amarizaje.

D. Ninguna de las anteriores.

26.- ¿Cuál es el chequeo pre-vuelo de las puertas del avión?

- A. Tobogán desarmado. Presión de tobogán rango verde.
- B. Tobogán desarmado. Presión de tobogán en rango operativo.
- C. Visor en Locked. Presión en rango verde.
- D. Cinta visible. Presión en rango verde y la vigencia.

27.- ¿Cuál es el procedimiento de apertura de puerta en emergencia, una vez recibida la orden de evacuación?

- A. Chequear Cabin Pressure no se enciende. Abrir: sujetarse de la manilla A en el marco de la puerta, levantar y soltar palanca de apertura. Si el tobogán no se infla, tirar Pull to Inflate. Verificar salida habilitada. Si falla el actuador la puerta debe ser empujada con fuerza.
- B. Chequear condiciones exteriores. Abrir: sujetarse de la manilla A en marco de la puerta, levantar y soltar palanca de apertura. Si el tobogán no se infla, tirar Pull to Inflate. Verificar salida habilitada. Si falla el actuador la puerta debe ser empujada con fuerza.
- C. Chequear condiciones exteriores. Abrir: sujetarse de la manilla A en marco de la puerta, levantar y soltar palanca de apertura. Si el tobogán no se infla, tirar Pull to Inflate. Verificar salida habilitada. Si falla el actuador la puerta debe ser bloqueada.
- D. Chequear condiciones exteriores. Abrir: sujetarse de la manilla A en marco de la puerta, levantar y soltar palanca de apertura. Tirar Pull to Inflate. Verificar salida habilitada. Si falla el actuador la puerta debe ser empujada con fuerza.

28.- ¿Cuál es la duración de los generadores químicos de oxígeno en cabina de pasajeros?

- A. 13 o 22 minutos
- B. 20 minutos.
- C. 15 o 22 minutos.
- D. Ninguna es correcta.

29.- ¿Cuál es la función del botón CABIN READY en los aviones que disponen de éste?

- A. Sólo para reporte de cabina libre.
- B. Para reportar cabina no asegurada y cabina libre.
- C. Para reportar cabina libre y cabina preparada.
- D. Sólo para reportar cabina preparada.

- 30.- ¿Cuáles son las posiciones que tiene el EMER LIGHT SWITCH de la cabina de mando?**
- A. Arm-On-Off
 - B. Test- On-Off
 - C. Normal-Off
 - D. Armed -Off
- 31.- Cuando el hueso es desplazado de su lugar normal dentro de la articulación, estamos en presencia de:**
- A. Luxación
 - B. Fractura
 - C. Esguince
 - D. Contusión
- 32.- Cuando los motores estén apagados y el tobogán está desarmado, si hay presión residual en cabina, se encenderá la luz roja intermitente de advertencia, lo anterior corresponde a:**
- A. Slide Armed.
 - B. Botón Caution en FAP.
 - C. Cabin Pressure.
 - D. Evac CMD.
- 33.- Cuando Se Activa La Alarma De Humo En Un Baño, Se Enciende La Alerta Con Luz Roja Intermitente Y Texto Fijo en los AIP:**
- A. No se encienden.
 - B. Solo de la zona afectada.
 - C. Todos los AIP se encienden.
 - D. Ninguna de las anteriores
- 34.- Cuando un TEA tenga bloqueada una puerta deberá:**
- A. Esperará a que su compañero habilite puerta contraria para avanzar hasta sector de salidas alares.
 - B. Avanzará inmediatamente hasta sector de salidas alares.
 - C. Ayudará a su compañero a habilitar puerta y establecer flujo de evacuación.
 - D. Se mantendrá bloqueando su puerta hasta que aparentemente no quede nadie en la cabina de pasajeros.
- 35.- ¿Cuántas salidas de emergencia tiene A320?**
- A. 4 puertas, 2 salidas en el sector alar,
 - B. 4 puertas, 4 salidas en el sector alar

- C. 6 puertas y 2 salidas en el sector alar
 - D. 6 puertas y 4 salidas en el sector alar
- 36.- ¿Cuántos pasos tiene la preparación de cabina?**
- A. 7.
 - B. 4.
 - C. 8.
 - D. 9.
- 37.- De acuerdo a la posición de protección para el infante en brazos de un adulto, es correcto afirmar:**
- A. El adulto debe poner un brazo alrededor de la cintura y la cabeza del infante, poner el otro contra el respaldo del asiento delantero y apoyar la cabeza firmemente sobre este brazo.
 - B. El adulto debe poner un brazo alrededor del torso y la cabeza del infante, poner el otro contra el respaldo del asiento delantero y apoyar la cabeza firmemente sobre este brazo.
 - C. El infante puede ser colocado en el regazo de un adulto (en posición horizontal).
 - D. El adulto debe sostener al infante alrededor de la cintura, la cara del infante debe mirar hacia el asiento delantero, y sujetarlo firmemente.
- 38.- De acuerdo al flujo de salida de oxígeno de las botellas, la alternativa correcta es:**
- A. HI, 3 litros x minuto /duración 75 minutos.
 - B. LO, 4 litros x minuto/ duración 150 minutos.
 - C. HI-LO, 6 litros x minuto/ duración 50 minutos.
 - D. HI, 4 litros x minuto/duración 50 minutos.
- 39.- De acuerdo al MSTEA, el capítulo 5 refiere a:**
- A. Material A320.
 - B. Procedimientos de emergencia y evacuación
 - C. Mercancías peligrosas.
 - D. Equipos de emergencias.
- 40.- De acuerdo a lo estipulado en la dan 121, capítulo G, el operador no podrá programar a un tripulante auxiliar para un periodo de servicio de vuelo, cuando no se haya dado cumplimiento a los periodos de descanso. marque la alternativa correcta.**
- A. 8 HRS PSV –11 HRS PD.
 - B. 8 HRS PSV –10 HRS PD.
 - C. 7 HRS PSV –11 HRS PD.

D. 9 HRS PSV –11 HRS PD.

41.- Definición de gran quemado:

- A. Quemaduras de extensión de 20% en Adultos y 10% en niños/ancianos.
- B. Quemaduras de extensión de 20% en Adultos y 15% en niños/ancianos.
- C. Quemaduras de extensión de 10% en Adultos y 20% en niños/ancianos.
- D. Quemaduras de extensión de 20% en Adultos y 5% en niños/ancianos.

42.- Dentro de las características de las ventanillas de la cabina de mando, se puede mencionar:

- A. Son vías de emergencia principales y sólo pueden ser abiertas desde el interior.
- B. Son vías de emergencia alternativas y sólo pueden ser abiertas tanto desde el interior como el exterior.
- C. Son vías de emergencia alternativas y sólo pueden ser abiertas desde el interior.
- D. Son vías de emergencia principales y pueden ser abiertas desde el interior y exterior.

43.- Dentro del equipamiento de los asientos de pasajeros, se puede encontrar:

- A. Cinturón, bandeja plegable y chaleco salvavidas.
- B. Cinturón, bandeja plegable, barra de retención para asegurar el equipaje de mano y conexión USB.
- C. Cinturón, bandeja plegable, barra de retención para asegurar el equipaje de mano y chaleco salvavidas.
- Cinturón, chaleco salvavidas y barra de retención para asegurar el equipaje de mano.

44.- Desde el AAP se puede controlar las luces entry aft, cabin, evac reset y smoke reset.

- A. Verdadero.
- B. falso sólo controla el Entry AFT y Evac Reset.
- C. falso sólo controla el Entry AFT y Evac Cmd.
- D. falso sólo controla el Entry AFT, Smoke Reset y Evac Reset.

45.- El A320 cuenta con:

- A. 2 bodegas presurizadas y un Bulk calefaccionado.
- B. bodegas presurizadas y un Bulk calefaccionado todas con detección de humo, extinción de incendios activados desde cabina de mando, con acceso por el lado izquierdo.

- C. 2 bodegas presurizadas y un Bulk calefaccionado todas con detección de humo, extinción de incendios activados automáticamente, con acceso por el lado izquierdo.
- D. 2 bodegas presurizadas y un Bulk calefaccionado todas con detección de humo, extinción de incendios activados automáticamente, con acceso por el lado derecho.

46.- El A320 cuenta con 3 baños en la cabina de pasajeros, estos son denominados:

- A. LA/ LF/ LG.
- B. LA/ LB/ LG.
- C. LA/ LG/ LT.
- D. LA/ LF/ LP.

47.- El A320 cuenta con dos estanques, uno para agua y otro para desechos, denominado water/waste y cada uno Con una capacidad de:

- A. 200 lts. para el estanque de agua y 200 lts. para el estanque de desechos.
- B. 100 lts. para el estanque de agua y 170 lts. para el estanque de desechos.
- C. 200 lts. para el estanque de agua y 170 lts. para el estanque de desechos.
- D. 170 lts. para el estanque de agua y 200 lts. para el estanque de desechos.

48.- El AAP permite controlar la intensidad de la iluminación de galley y cabina de pasajeros, estos rangos de iluminación son:

- A. 100% ENTRY BRT/ 50% ENTRY DIM1/ 20% ENTRY DIM2..
- B. 100% ENTRY BRT/ 50% ENTRY DIM1/ 15% ENTRY DIM2.
- C. 100% ENTRY BRT/ 75% ENTRY DIM1/ 50% ENTRY DIM2.
- D. 100% ENTRY BRT/ 50% ENTRY DIM1/ 10% ENTRY DIM2.

- 49.- El ACP permite que la tripulación pueda identificar el origen de la llamada.**
- A. Rojo fijo para TC/TM; azul fijo para pasajeros y ambar fijo para baños.
 - B. Rojo fijo para TC/TM; azul fijo para pasajeros y ambar intermitente para baños.
 - C. Rojo fijo para pasajeros, azul fijo para TC/TM y ambar fijo para baños
 - D. Azul para pasajeros, amarillo para baños, verde para TC/TM
- 50.- El acto por el cual la autoridad aeronáutica civil reconoce como válida en chile la licencia o habilitación expedida en otro estado contratante de la OACI.**
- A. Renovación.
 - B. Revalidación.
 - C. Convalidación.
 - D. Habilitación.
- 51.- El AIP cuenta con 2 luces indicadoras, según el mensaje mostrado.**
- A. Luz roja fija para emergencia
 - B. Luz verde intermitente para mensaje normal.
 - C. Ninguna es correcta
 - D. Luz verde fija para emergencia
- 52.- El avión dispone de 4 puertas distribuidas de la siguiente manera:**
- A. 2 puertas de acceso a pasajeros por el lado izquierdo (1Ly1R) y 2 puertas de servicio por el lado derecho (4L y 4R).
 - B. 2 puertas de acceso a pasajeros por el lado izquierdo (1Ry4R) y 2 puertas de servicio por el lado derecho (1L y 4L).
 - C. 2 puertas de acceso pasajeros por el lado izquierdo (1Ly4L) y 2 puertas de servicio por el lado derecho (1R y 4R).
 - D. 2 puertas de acceso pasajeros por el lado derecho (1R y 4R) y 2 puertas de servicio por el lado izquierdo (1L y 4L).
- 53.- EL BRIEFING DE SALIDAS DE EMERGENCIA LO REALIZAN:**
- A. TEA 3 en las filas lado L y TEA 4 en las filas lado R.
 - B. TEA 3 en las filas 12 y TEA 4 en las filas 14.
 - C. TEA 3 en las filas lado R y TEA 4 en las filas lado L.
 - D. TEA 3 en las filas 14 y TEA 4 en las filas 12.
- 54.- El CABIN PRESSURE se activará cuando:**
- A. Motores encendidos, tobogán desarmado y presión residual en cabina.
 - B. Motores apagados, movimiento ligero de la palanca de apertura y presión residual en cabina
 - C. Motores apagados, tobogán desarmado y presión residual en cabina.

D. Ninguna es correcta.

55.- El concepto área crítica asegurada consiste en:

- A. Área crítica asegurada sin pasajeros, baño bloqueado, trolley cruzado frente al pasillo.
- B. Área crítica asegurada sin pasajeros, baño bloqueado, trolley (con o sin elementos de servicio en su cubierta) cruzado frente al pasillo.
- C. Área crítica asegurada sin pasajeros, baño desocupado y bloqueado, trolley (sin elementos de servicio en su cubierta) cruzado frente al pasillo, de manera de impedir el paso de algún pasajero, además un TEA se mantendrá resguardando esa área.
- D. Área crítica asegurada sin pasajeros, baño desocupado y desbloqueado, trolley (sin elementos de servicio en su cubierta) cruzado frente al pasillo, de manera de impedir el paso de algún pasajero, además un TEA se mantendrá resguardando esa área.

56.- El EVAC CMD activa una orden de evacuación. marque cuál de estas alternativas es correcta:

- A. FAP resetea únicamente zona puertas 1
- B. FAP resetea zona puertas 1 y puertas 4
- C. AAP resetea zona puertas 1 y 4
- D. Ninguna es correcta

57.- El flujo de salida en emergencia para los pax es de:

- A. 1 pax por segundo por puerta y 2 por segundo por ventanilla
- B. 2 pax por segundo por puerta y 1 pax cada 2 segundos por ventanilla
- C. 1 pax por segundo por puerta y 1 pax cada 2 segundos por ventanilla
- D. Ninguna es correcta

58.- El flujo de salida en una evacuación, por cada ventanilla del sector alar es de:

- A. 2 pasajeros cada 1 segundo.
- B. 2 pasajeros cada 2 segundos.
- C. 1 pasajero cada 2 segundos.
- D. 1 pasajero cada 1 segundo.

59.- El objetivo de una evacuación es facilitar la rápida salida de los pasajeros de un avión. considerando que los efectos de una gran cantidad de humo dentro de la cabina son tóxicos, el tiempo límite para la evacuación será:

- A. 60 segundos.
- B. 70 segundos..
- C. 90 segundos.
- D. 90 minutos

60.- El procedimiento de búsqueda en cabina ante la amenaza de bomba es:

- A. Informar a pasajeros que se realizara una búsqueda en cabina, revisar equipajes de mano, galleys y baños.
- B. Revisar equipaje de mano de pasajeros, dividir la cabina en tres niveles, utilizar check-list de búsqueda, abarcando cabina, galleys y baños.
- C. Pedir a pasajeros que identifiquen su equipaje de mano, dividir la cabina en dos niveles, utilizar checklist de búsqueda, abarcando cabina, galleys, baños y cockpit.
- D. Pedir a pasajeros que identifiquen su equipaje de mano, dividir la cabina en dos niveles, utilizar checklist de búsqueda, abarcando cabina, galleys y baños.

61.- El procedimiento de chequeo pre-vuelo de la puerta, corresponde a:

- A. Tobogán desarmado palanca amarilla en posición DISARMED, Pin de seguridad insertado y cinta visible, círculo y flecha alineados y verificar presión del tobogán en rango verde.
- B. Tobogán desarmado y verificar presión del tobogán en rango verde y verificar la vigencia.
- C. Tobogán desarmado y verificar presión del tobogán en rango verde y realizar cross check.
- D. Tobogán desarmado, palanca amarilla en posición DISARMED, Pin de seguridad insertado y cinta visible, círculo y flecha no alineados y verificar presión del tobogán en rango verde.

62.- El tiempo útil de conciencia (TUC), es el intervalo entre la interrupción del aporte de oxígeno o exposición a un ambiente pobre de oxígeno, hasta el momento en que se pierde la capacidad de tomar acciones protectoras o correctivas. El TUC no se considera hasta la pérdida total de conciencia. a 40.000 ft el TUC es de:

- A. 1 minuto.
- B. 16 segundos.
- C. 15 segundos.
- D. 30 segundos.

63.- El tobogán se infla automáticamente en:

- A. 5 segundos.
- B. 7 segundos.
- C. 10 segundos.
- D. 15 segundos.

64.- El transporte de MMPP se encuentra regulado en:

- A. DAR 17
- B. DAN 121
- C. DAR 18
- D. DAN 63

65.- El tren de aterrizaje consiste en un tren principal que:

- A. Tiene sistema de Dirección y se retracta hacia adelante
- B. Se retracta hacia el centro y tiene sistema de frenos
- C. Tiene sistema de Frenos y Dirección y se retracta hacia el centro
- D. Ninguno de los anteriores

66.- En A320, la cabina se divide conceptualmente en áreas de responsabilidad.

- A. Area A, Area B y Area C.
- B. Area A y Area C.
- C. Área A, Área B
- D. No hay áreas de responsabilidad

67.- En caso de ser necesario inmovilizar o restringir a un pasajero disruptivo a bordo, se podrá seguir el siguiente procedimiento:

- A. TEAS solicitarán ayuda de pasajeros y podrán utilizar elementos ubicados en el MK.
- B. Previa autorización del capitán, es posible utilizar la cuerda de escape del cockpit y amarrar al pasajero de ser necesario.
- C. Se podrá utilizar elementos disponibles en UPK, como cinta adhesiva u otros elementos.
- D. Los TEAS podrán utilizar las esposas en caso de tener que inmovilizar a un pasajero.

68.- EN CUANTO A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA LOS PASAJEROS A BORDO DE LA AERONAVE ES CORRECTO AFIRMAR QUE:

I. SÓLO SE AUTORIZARÁ EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A BORDO DE LA AERONAVE CUANDO ESTAS HAYAN SIDO PROVISTAS POR LA TRIPULACIÓN DE LA MISMA.

II. LA TRIPULACIÓN DE CABINA TIENE LA FACULTAD DE NO SERVIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN MANIFIESTO ESTADO DE EBRIEDAD O CON SÍNTOMAS DE HABER BEBIDO EN EXCESO.

III. LA TRIPULACIÓN NO PUEDE NEGAR SERVIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS A LOS PASAJEROS DEBIDO A QUE PODRÍA CONSIDERARSE UNA DISCRIMINACIÓN.

IV. NO SE PERMITE SERVIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS A PASAJEROS MENORES DE 18 AÑOS, INCLUSO CUANDO EL MENOR ESTÁ VIAJANDO CON SUS PADRES/TUTOR.

LO ANTERIOR SE REFIERE A:

- A. I, III, IV.
- B. II, III, IV.
- C. I, II, III.
- D. I, II, IV.

69.- En cuanto a la variación de temperatura que existe entre la cabina de mando y la cabina de pasajeros podemos afirmar que en el FAP se configura:

- A. 2.5°C más o 2.5°C menos de la temperatura seleccionada en la cabina de mando.
- B. 2.0°C más o 2.0°C menos de la temperatura seleccionada en la cabina de mando.
- C. 1.5°C más o 1.5°C menos de la temperatura seleccionada en la cabina de mando.
- D. 2.0°C más o 2.5°C menos de la temperatura seleccionada en la cabina de mando.

70.- En el chequeo pre-vuelo de los galleys se debe revisar lo siguiente:

- A. Seguros, frenos de carros, sin elementos extraños, piso seco.
- B. Seguros, frenos de carros, circuit breakers, tapa basurero, sin elementos extraños, piso seco.
- C. Seguros, frenos de carros, circuit breakers, tapa basurero, sin elementos extraños y luces.
- D. Seguros, frenos de carros, circuit breakers, tapa basurero.

71.- ¿En qué consiste el chequeo pre-vuelo del JMP?

- A. Plegado manual del asiento. Cinturón de seguridad y arnés operativos, equipo de emergencia asociado.
- B. Plegado automático del asiento. Cinturón de seguridad y arnés abrochados, equipo de emergencia asociado.
- C. Plegado automático del asiento. Cinturón de seguridad y arnés operativos, equipo de emergencia asociado.
- D. Ninguna es correcta.

72.- En todas las puertas se encuentra el indicador CABIN PRESSURE, cuya función implica:

- A. Indicar que el tobogán se encuentra armado
- B. Indicar que la puerta se encuentra desasegurada.
- C. Indicar si existe presión residual en la cabina.
- D. Indicar cuando la cabina está siendo presurizada.

73.- Entre las responsabilidades de la tripulación de cabina está:

- A. Reconocer e identificar las posibles mercancías peligrosas ocultas transportadas por pasajeros.
- B. Revisar el equipaje sospechoso de los pasajeros.

- C. Pedirle al pasajero que abra su equipaje para revisar si transporta MMPP
 - D. Ninguna es correcta
- 74.- En una preparación de cabina el paso 4 debe ser efectuado por:**
- A. TEA 4 lado left y TEA 3 lado right.
 - B. TEA 4 área A y TEA 3 área C.
 - C. Lo realiza TEA 4 en toda la cabina de pasajeros.
 - D. Ninguna de las anteriores.
- 75.- En una preparación de cabina, luego de finalizado paso fraseología el TEA-I solicita vía PA, que se identifiquen tripulantes de la compañía o de otras líneas aéreas, personal militar o personal entrenado para situaciones de emergencia o crisis (como policías, bomberos, médicos y paramédicos), esto corresponde al paso:**
- A. Paso 4.
 - B. Paso 2.
 - C. Paso 3.
 - D. Paso 6.
- 76.- La autonomía del A320 es:**
- A. 5 horas.
 - B. 6 horas.
 - C. 10 horas.
 - D. 8 horas.
- 77.- La cantidad de asientos en la cabina de pasajeros del A320 es:**
- A. 186 asientos.
 - B. 176 asientos.
 - C. 167 asientos.
 - D. 174 asientos.
- 78.- La cantidad de máscaras de oxígeno en la cabina de pasajeros es de:**
- A. 4 máscaras por bloque de asiento en toda la flota.
 - B. La cantidad depende de la matrícula del avión.
 - C. 3 máscaras por bloque de asientos.
 - D. Ninguna es correcta.
- 79.- La cantidad y distribución de los equipos de emergencia ubicados en cabina de pasajeros y cabina de mando se establecen en un documento denominado:**
- A. LOPA.
 - B. MEL.
 - C. Distribución de equipos de emergencia.
 - D. Emergency equipment list.
- 80.- La clase 4 de las MMPP corresponde a:**
- A. Sustancias comburentes y Peróxidos orgánicos

- B. Mercancías peligrosas diversas
- C. Sólidos inflamables
- D. Materiales Radioactivos

81.- La orden por parte de la TM de “ATTENTION CREW AT STATIONS” indica que:

- A. TM advierte a la TC que se está evaluando la situación y que debe iniciar el procedimiento a la espera de más instrucciones
- B. La TM advierte a la TC que se está evaluando la situación y que debe iniciar el procedimiento de evacuación.
- C. La TM requiere que el TEA-L haga ingreso al cockpit para recibir instrucciones
- D. La TM advierte a la TC que los TEAS deberán dirigirse a la cabina de pasajeros y revisar que todos se encuentren sentados.

82.- La política establecida por la compañía en operación normal para apertura de puertas indica:

- A. Los TEA abrirán la puerta luego de la orden de la TM de “PUERTAS EN MANUAL-CROSS CHECK Y REPORTAR”
- B. Personal de Tierra abrirá la puerta desde el exterior
- C. Personal de Tierra golpeará la puerta y TEA-L procederá a la apertura
- D. Los TEA abrirán las puertas en cuanto personal de tierra adose la manga y/o escaleras.

83.- La posición de protección de un TEA es la siguiente:

- A. Sentado lo más atrás posible del respaldo, cinturón de seguridad sobre las caderas y arnés ajustado. Pies separados y apoyados en el suelo alejados del asiento. Manos sobre las piernas o sujetas del borde del asiento. Tea en JMP mirando hacia adelante con el mentón tocando el pecho, TEA en JMP mirando hacia atrás con la cabeza apoyada contra él apoya cabeza.
- B. Sentado lo más atrás posible del respaldo, cinturón de seguridad sobre las caderas y arnés ajustado. Pies separados y apoyados en el suelo alejados del asiento. Manos sobre las piernas o sujetas del borde del asiento. TEA en JMP mirando hacia adelante con la cabeza apoyada contra el apoya cabeza. TEA en JMP mirando hacia atrás con el mentón tocando el pecho.
- C. No existe posición de protección para los TEAS
- D. Sentado lo más atrás posible del respaldo, cinturón de seguridad sobre las caderas y arnés ajustado. Pies separados y apoyados en el suelo alejados del asiento. Manos detrás de la nuca. Tea en JMP mirando hacia adelante con el mentón tocando el pecho, TEA en JMP mirando hacia atrás con la cabeza apoyada contra el apoya cabeza.

84.- La presión de cabina se controla automáticamente por las válvulas OUT FLOW con el fin de lograr una altitud de cabina programada para diferentes niveles de vuelo. a un nivel de vuelo de 39.000 pies la altitud de cabina es de:

- A. 8000 pies.
 - B. 10000 pies.
 - C. 14000 pies.
 - D. 6000 pies.
- 85.- La presurización es controlada:**
- A. Automáticamente por las válvulas drainmast
 - B. Automáticamente por las válvulas outflow
 - C. Automática y manualmente por las válvulas outflow
 - D. Automáticamente por las válvulas shutt off
- 86.- La siguiente definición: “operan asegurando el correspondiente suministro eléctrico, cuando automáticamente salta, significa que el suministro eléctrico ha sido sobrecargado”, corresponde a:**
- A. Panel eléctrico del cockpit
 - B. Luces de trabajo del galley.
 - C. Circuit breakers.
 - D. Ped power.
- 87.- La siguiente definición: “se ubica en la parte posterior, en la puerta del baño G. al cumplir dos funciones se debe tener en consideración el correcto uso de las manillas y seguros para evitar demoras en la utilización de éste”, hace mención a:**
- A. Jumpseat TEA 2.
 - B. PBE.
 - C. Trashtrolley.
 - D. Jumpseat TEA 3.
- 88.- Las puertas al ser abiertas desde el exterior generan que el tobogán se desactive automáticamente.**
- A. Verdadero.
 - B. Falso.
- 89.- Las puertas del avión están asignadas a un TEA durante todo el vuelo, siendo de exclusiva responsabilidad de este los siguientes procedimientos:**
- I. chequeo pre-vuelo.
 - II. apertura en operación normal y cierre.
 - III. procedimiento de armado y desarmado de tobogán al iniciar y finalizar vuelo o cuando el capitán lo determine.
 - IV apertura de puerta en emergencia. respecto a lo anterior, es correcto:
- A. Sólo I
 - B. I, II y III
 - C. II, III y IV
 - D. Todas son correctas

- 90.- Las puertas son salidas a nivel de piso, consideradas salidas principales, para una evacuación:**
- A. Tanto en tierra como en agua.
 - B. Sólo en tierra.
 - C. Sólo en agua.
 - D. Son consideradas salidas secundarias.
- 91.- Las ventanas de la cabina de mando pueden ser abiertas:**
- A. Desde el interior y exterior
 - B. Solamente del exterior
 - C. Solamente del interior
 - D. Se abre solo la del Primer Oficial
- 92.- La tripulación de cabina, antes de cerrar puertas, deberá efectuar el briefing a pasajeros en salidas de emergencia el que debe abordar la siguiente información:**
- I. indicar que están sentados en un asiento de salida de emergencia.
 - II. preguntar al pasajero si tiene alguna enfermedad física para ir sentado ahí.
 - III. solicitar que lean la tarjeta de seguridad indicando que en ésta se establecen los requerimientos.
 - IV. preguntar si está dispuesto a cumplir esas funciones y cumple con los requisitos. v. indicar que si tiene dudas contacte a un tripulante de cabina. vi. pedir la tarjeta de embarque y cédula de identidad para confirmar su asiento.
- A. I, III, IV, V.
 - B. III, IV, V, VI.
 - C. I, II, IV, VI.
 - D. I, III, IV, VI.
- 93.- La tripulación de cabina dará asistencia dentro del avión a lo requerido por pasajeros discapacitados, enfermos y con necesidades especiales de acuerdo con lo siguiente:**
- I. asistir a pasajeros con dificultad de movilidad para utilizar la silla de rueda del avión para que pueda trasladarse hacia y desde el baño.
 - II. asistir al pasajero en su alimentación.
 - III. asistir al pasajero guardando y sacando el equipaje de mano y sus elementos de asistencia.
 - IV. asistir al pasajero en su alimentación abriendo envases e identificando la comida. lo anterior se refiere a:
- A. I, II, IV.
 - B. I, III, IV.
 - C. I,I I,III.

D. TODAS SON CORRECTAS

94.- **La válvula RELIEF del PBE tiene como objetivo:**

- A. El TEA pueda comunicarse al transmitir su voz
- B. Que el PBE elimine rápidamente todo el O2 restante
- C. Que se elimine el CO2 del interior
- D. A y c son correctas

95.- **Los A320 cuentan con salidas en el sector alar, indique la(s) alternativa(s) correcta(s):**

- I. pueden ser abiertas, tanto del interior como del exterior.
 - II. proveen un flujo de salida de 1 pasajero por 2 segundos.
 - III. al abrirse la ventanilla, un tobogán rampa se activa hacia al borde de fuga del ala.
 - IV. el tobogán no se desconecta del avión.
- A. I y III son correctas.
 - B. I, II y III son correctas.
 - C. Todas son correctas.
 - D. Sólo III es correcta.

96.- **Los anuncios desde el cockpit**

- A. Tienen prioridad sobre el sistema de entretenimiento
- B. Tienen prioridad sobre los anuncios de la Tripulación de cabina
- C. a y b son correctas
- D. Ninguna es correcta

97.- **Los anuncios desde el cockpit tienen prioridad sobre los anuncios efectuados desde la cabina de pasajeros y sobre el sistema de entretenimiento del avión.**

- A. Verdadero.
- B. Falso.

98.- **Los CIRCUIT BREAKERS son fusibles que protegen los equipos eléctricos del avión cortando la energía si hay un corto circuito o un exceso de carga. los CIRCUIT BREAKERS a los cuales la tripulación de cabina tiene acceso, están instalados en galleys. cuando se produce un corto circuito o un exceso de carga, el cb salta quedando fuera de suposición normal. según el MSTEA es correcto decir que:**

- A. Si un CB salta, se debe resetear e informar al Capitán.
- B. Si un CB salta, no se debe resetear.
- C. Si un CB salta, se debe sacar por completo de su posición normal.
- D. Si un CB salta, no se debe resetear, informar al Capitán y seguir sus instrucciones.

99.- **Los períodos de servicio de vuelo máximos establecidos para las tripulaciones de cabina en un trimestre será:**

- A. 290 horas.

- B. 510 horas.
- C. 340 horas.
- D. 450 horas.

100.- Los toboganes rampa se encuentran siempre en ARMED, de abrir la salida desde el interior o exterior el tobogán se desplegará automáticamente.

- A. Verdadero.
- B. Si se abre por el exterior el tobogán se desarmará automáticamente
- C. Sólo si se tira el pull to inflate
- D. Sólo si se abren todas las salidas

101.- NOTOC:

- A. Guía de referencia rápida, usado por los TEAS para determinar las acciones a seguir según el código entregado por la TV en respuesta ante una emergencia con Mercancías Peligrosas.
- B. Son mercancías de diferentes tipos que son propiedad de la empresa y que deben ser trasladadas de una estación a otra, y cuando estas son Mercancías Peligrosas deberán cumplir con toda reglamentación.
- C. Documento que recibe el Capitán durante el despacho del vuelo a través del cual toma conocimiento de las MP que lleva a bordo (de propiedad del operador o baterías de sillas de rueda de pasajeros) y que cumpliendo con lo estipulado en la reglamentación pueden ser transportadas por vía aérea.
- D. Documento aprobado por la DGAC, que permite la operación de una determinada aeronave con ítems de equipos inoperativos, conforme a condiciones específicas al momento de su despacho.

102.- Para chequear el estado de puertas y toboganes se presionará en FAP DOORS/SLIDES comprobando que:

- A. Color verde puertas cerradas, toboganes armados
- B. Color rojo puertas cerradas, toboganes armados
- C. Color ambar puertas abiertas
- D. Color verde puertas cerradas, toboganes desarmados

103.- Para el cierre de puertas la tripulación debe contar con los siguientes puntos:

- A. Briefing a pasajeros sentados en salidas de emergencia realizado, briefing a pasajeros con necesidades especiales realizado (si corresponde), equipaje de mano en cabina guardado y asegurado.
- B. Briefing a pasajeros sentados en salidas de emergencia realizado, briefing a pasajeros con necesidades especiales realizado (si corresponde), briefing a infantes, equipaje de mano en cabina guardado y asegurado, pasajeros ubicados en sus asientos asignados.
- C. Briefing a pasajeros sentados en salidas de emergencia realizado, briefing de infantes, equipaje de mano en cabina guardado, pasajeros ubicados en sus asientos asignados.

- D. Briefing a pasajeros sentados en salidas de emergencia realizado, briefing a pasajeros con Necesidades especiales realizado (si corresponde).
- 104.- Para la apertura de la puerta en emergencia, ante una posible falla del actuador se procederá a:**
- A. Empujar la puerta desde la palanca de apertura hasta asegurarla.
 - B. Llevar la puerta desde la manilla B con fuerza hasta asegurarla.
 - C. Empujar la puerta desde la palanca de apertura y soltar.
 - D. Empujar la puerta sin ser llevada de la manilla B con fuerza hasta asegurarla.
- 105.- Para una tripulación de cabina, el período de descanso mínimo luego de un PSV de 19 horas es de:**
- A. 23 horas.
 - B. 24 horas.
 - C. 22 horas.
 - D. 21 horas.
- 106.- Para un TEA que realizó un PSV de 11 horas, se debe considerar un período de descanso mínimo de:**
- A. 16 horas.
 - B. 17 horas.
 - C. 14 horas.
 - D. 15 horas.
- 107.- Para vuelos hacia chile, antes de encender la señal de cinturones, el capitán notificará vía PA: ‘tripulación, estamos próximos al cruce de cordillera’. este aviso lo realiza:**
- A. 20 minutos antes de encender la señal de cinturones.
 - B. 15 minutos antes de encender la señal de cinturones.
 - C. 10 minutos antes de encender la señal de cinturones.
 - D. 25 minutos antes de encender la señal de cinturones.
- 108.- Procedimiento acceso a la cabina de mando en emergencia: si se ha denegado el acceso (luz roja), el key pad quedará inhibido por un periodo de:**
- A. 5 minutos.
 - B. 5 segundos.
 - C. 2 minutos.
 - D. 4 minutos.
- 109.- “Procedimiento cuyo objetivo es detectar potenciales situaciones de riesgo como humo, recalentamiento, olores inusuales, derrames. condición y comportamiento de pasajeros, hielo en las alas u otras que puedan afectar la seguridad del vuelo”, la descripción se refiere a:**

- A. Chequeos preventivos.
 - B. Cabina libre.
 - C. Revisión silenciosa.
 - D. Clear Aircraft Concept.
- 110.- Proceso de verificación para asegurar la disponibilidad, accesibilidad y capacidad funcional u operatividad de los sistemas y equipos de emergencia de la cabina de pasajeros. esta definición corresponde a:**
- A. Chequeo preventivo.
 - B. Revisión pre-vuelo.
 - C. Chequeo pre-vuelo.
 - D. Revisión silenciosa.
- 111.- Punto de decisión corresponde a:**
- A. Momento en el cual el TEA-L deberá reportar la cabina libre
 - B. Momento en el cual el TEA-L ordenará a los pasajeros protegerse previo a un aterrizaje de emergencia.
 - C. Momento en el cual los TEA asegurarán la cabina previo al despegue o aterrizaje
 - D. Ninguno es correcto
- 112.- ¿Qué característica principal posee el tipo de dispositivo de evacuación con el que están equipadas las puertas de los A320?**
- A. Son toboganes balsa de uno o dos carriles, que permiten un flujo de salida mayor para una evacuación.
 - B. Los toboganes permiten un flujo de salida de 1 pasajero por segundo en una evacuación.
 - C. Tienen toboganes rampa que permiten un flujo de salida mayor para una evacuación.
 - D. Son toboganes y se pueden utilizar como elemento de flotación en caso de ditching.

113.- ¿Qué es el APU?

- A. Turbina ubicada en la parte central del fuselaje que suministra energía eléctrica y neumática a requerimiento de la TM tanto en tierra como en vuelo.
- B. Turbina ubicada en el empenaje que suministra energía eléctrica y neumática a requerimiento de la TM solamente en tierra.
- C. Turbina ubicada en empenaje que suministra energía eléctrica y neumática a requerimiento de la TM tanto en tierra como en vuelo.
- D. Turbina ubicada en la parte delantera del avión que suministra energía eléctrica y neumática a requerimiento de la TM tanto en tierra como en vuelo.

114.- ¿Qué indicación figura en FAP estando el avión con la puerta abierta?

- A. Indicación de color verde.
- B. Indicación de color blanco.
- C. Indicación de color ámbar.
- D. Indicación de color rojo.

115.- Qué luz se encenderá en el ACP cuando se active la alarma de humo del baño.

- A. Luz ambar fija en el ACP del área afectada.
- B. Luz ambar intermitente en todos los ACP de la cabina.
- C. Luz ambar intermitente en el ACP del área cercana del baño afectado.
- D. Luz roja intermitente en el ACP del área afectada.

116.- Respecto a la protección del área crítica, es correcto:

- I. es una actividad permanente durante toda la operación, en donde la tripulación de cabina deberá mantener el control y supervisión del área.
- II. durante el vuelo, la tripulación de mando mantendrá una supervisión periódica del área crítica, a través de las cámaras de vigilancia.
- III. consiste en evitar actos de interferencia ilícita, por lo que el carro de servicio debe estar bloqueando el pasillo en todo momento lo anterior se refiere a:

- A. Sólo I.
- B. II y III.
- C. I y II.
- D. I, II y III.

117.- Respecto al procedimiento de bomba a bordo, podemos afirmar que, si se encuentra un elemento sospechoso en cabina, el procedimiento será:

- A. Mover a los pasajeros 2 filas de asientos alejados de la ubicación de la bomba.
- B. Mover a los pasajeros al menos 4 filas de asientos alejados de la ubicación de la bomba.
- C. Mover a los pasajeros 8 filas de asientos alejados de la ubicación de la bomba.
- D. Ninguna de las anteriores.

118.- Respecto al uso del interfono y P.A, se puede mencionar:

- A. El volumen del PA aumenta automáticamente en caso de una descompresión de cabina.
- B. El volumen del PA disminuye al encenderse los motores.
- C. El PA no funciona con motores apagados
- D. El volumen del PA aumenta al apagarse los motores.

119.- “Se caracteriza por un aumento en la frecuencia y profundidad de los movimientos respiratorios. esto genera exceso de eliminación de anhídrido carbónico por el pulmón y trastorno del equilibrio ácido base conocido como alcalosis”. la siguiente definición corresponde a:

- A. Hipoxia.
- B. Síncope.
- C. Hiperventilación.
- D. Intoxicación.

120.- Según DAN 121, los miembros de la tripulación de una aeronave se deberán abstener de la ingesta de bebidas alcohólicas con un mínimo de:

- A. 12 horas.
- B. 24 horas.
- C. 48 horas.
- D. 50 horas.

121.- Según DAN 121 “tripulación mínima a la que se adiciona un número determinado de tripulantes con el propósito de cubrir un vuelo, el que, por su duración, el tiempo de vuelo o el período de servicio de vuelo excede el máximo autorizado”, se refiere a:

- A. Tripulación mínima.
- B. Tripulación en Traslado
- C. Tripulación reforzada.
- D. Tripulación de Vuelo mínima.

122.- Según DAN 63:

- I. el titular de una licencia deberá registrar, que haya realizado 3 despegues y 3 aterrizajes desempeñando las atribuciones en vuelo al menos cada 90 días como experiencia reciente; y
- II. cuando no se cumpla el párrafo precedente, previo a cualquier vuelo deberá efectuarse un re entrenamiento con instructor que verifique competencia. lo anterior se refiere a:
 - A. Renovación de licencia.
 - B. Experiencia reciente.
 - C. Convalidación de licencia.
 - D. Revalidación de licencia.

123.- Según el decreto supremo 369, pasajero con discapacidad o con movilidad reducida no podrá viajar sólo si este no cumple con:

- I. comprender o cumplir las mínimas instrucciones de seguridad, que tanto la tripulación de vuelo y auxiliar imparta a los pasajeros.
- II. ante un eventual procedimiento de emergencia no sean capaces de valerse por sí mismos.
- III. atender sus necesidades fisiológicas o actuar conforme a las indicaciones de la tripulación de vuelo y auxiliar. lo anterior se refiere a:
 - A. Solo I y II.
 - B. I, II y III.
 - C. Solo II y III.
 - D. Ninguna de las anteriores.

124.- Según MSTEA, los métodos de extinción de incendio son:

- A. Sofocación, agua, Halon y Halon reciclado.
- B. Enfriamiento, Halon y agua o líquido no inflamable.
- C. Remoción, Halon e inhibición de reacción en cadena.
- D. Sofocación, enfriamiento, remoción e inhibición de reacción en cadena.

125.- Según nuestro MSTEA, el procedimiento de cabina de mando estéril comienza:

- A. En tierra, desde el cierre de puertas.
- B. Desde el aviso “Tripulación, próximos al despegue”.
- C. En vuelo, desde el anuncio “Tripulación, asegurar cabina para aterrizar”.
- D. A y C son correctas.

126.- Según nuestro MSTEA, los chequeos preventivos se deben realizar:

- A. Cada 30 minutos en vuelos de menos de 1 hora mientras no se esté entregando un servicio en la cabina de pasajeros.

- B. Cada 30 minutos en vuelos de más de 1 hora mientras no se esté entregando un servicio en la cabina de pasajeros.
 - C. Cada 30 minutos sólo si los pasajeros van al baño.
 - D. Queda a criterio del TEA-L si se realizan o no.
- 127.-** **Según procedimiento evacuación en agua. sería correcto afirmar que, una vez alejados del avión comienza el proceso de supervivencia donde el tripulante organizará al grupo más cercano en base a la gravedad de cada persona:**
- A. Heridos, niños y adultos mayores.
 - B. Mujeres y niños primero.
 - C. Tripulación y luego pasajeros.
 - D. Ninguna de las anteriores.
- 128.-** **Si el actuador falla durante la apertura de una puerta en emergencia, el TEA deberá:**
- A. Empujar la puerta, sin ser llevada desde la manilla B hasta asegurarla.
 - B. Llevar la puerta desde la manilla B hasta asegurarla.
 - C. Tirar PULL TO INFLATE para que éste active el tobogán.
 - D. Bloquear salida y habilitar la siguiente salida disponible.
- 129.-** **Si tuve turno domicilio de 03:00 am hasta 15:00 horas y este no fue activado, ¿cuántas horas de P.D. me corresponden antes de un P.S.V.?**
- A. 14 horas de P.D.
 - B. 15 horas de P.D.
 - C. 16 horas de P.D.
 - D. - Ninguna de las anteriores.
- 130.-** **Sobre cada ventana del cockpit es posible encontrar una cuerda de escape, es correcto afirmar:**
- A. Soportan una carga de 181 kilos y miden 5.5 mt.
 - B. Soportan una carga de 800 kilos y miden 5.5 mt.
 - C. Soportan una carga de 950 kilos y miden 6.5 mt.
 - D. Soportan una carga de 850 kilos y miden 6.5 mt.
- 131.-** **Son mercancías de diferentes tipos que son propiedad de la empresa y que deben ser trasladadas de una estación a otra, y cuando estas son mercancías peligrosas deberán cumplir con toda la reglamentación. la siguiente definición corresponde a:**
- A. Mercancías peligrosas exceptuadas.
 - B. Mercancías peligrosas propiedad del operador.
 - C. Comat–Company material.
 - D. Ninguna de las anteriores

132.- Una vez el capitán da la orden de “tripulación, puertas en automático CROSS CHECK y reportar”, la línea de reporte de armado de tobogán debe ser:

- A. TEA 3 reporta al TEA 2 y TEA 2 realiza llamado a TEA L.
- B. TEA L realiza llamado en conferencia y TEA2 realiza reporte.
- C. TEA L verifica en el FAP y reporta al capitán.
- D. TEA L o TEA 4 realiza llamado en conferencia y TEA 2 realiza reporte.