

INFORME PRELIMINAR DE 30 DÍAS ACCIDENTE DE AVIACIÓN N° 2125-26

ANTECEDENTES:

La metodología de la investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre de 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

LA TÉCNICA UTILIZADA Y LOS PROCEDIMIENTOS INVESTIGATIVOS, ESTÁN ORIENTADOS A LA DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL SUCESO, Y NO OBEDECEN A OTROS FINES QUE NO SEAN LA PREVENCIÓN.

EL USO DE LOS RESULTADOS AQUÍ ALCANZADOS, DE SER UTILIZADOS PARA OTROS FINES QUE NO SEAN LA PREVENCIÓN, PODRÍA TERGIVERSAR LOS RESULTADOS ESPERADOS.

Fecha suceso : 21 de enero de 2026.
Hora suceso : 15:02 hora local.
Lugar : Aeropuerto Pdte. Carlos Ibañez del Campo (SCCI), Punta Arenas.
Ocupantes : 2 tripulantes.
Aeronave : Avión Harbin, modelo Y-12E
Licencia Piloto : Piloto Comercial de Avión. (China)

Reseña del suceso:

El suceso de aviación ocurrido con fecha 21 de enero de 2026, que afectó a un Piloto Comercial de Avión, de nacionalidad china, al mando del avión marca Harbin, modelo Y-12E.

Durante un procedimiento de rodaje en el Aeropuerto Pdte. Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas, hacia la pista 25 para despegar en un vuelo local, la punta de ala derecha de la aeronave impactó contra un hangar del aeropuerto.

Que, a raíz de los anterior, el piloto al mando y el copiloto resultaron ilesos y el avión con daños en la punta de ala derecha.

Lesiones de personas:

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales				
Graves				
Menores				
Ninguna	02			02
Total	02			02

Daños a la aeronave:

- Punta de ala derecha: Con daños por impacto contra un hangar del aeropuerto.



Fotografías 1 y 2: Aeronave del suceso e impacto del ala derecha



Imagen 1: Aeropuerto Pdte. Carlos Ibañez del Campo, hangar club aéreo.

Información de la aeronave:

Aeronave	Avión
Fabricante	Harbin Hafei Aviation Industry Co., Ltd
Modelo	Y-12E
N° Serie	7821CB

Situación actual de la investigación:

La investigación se encuentra en la etapa de recolección de antecedentes y análisis de la información, para determinar la causa del suceso y con ello generar recomendaciones de seguridad operacional.