



INFORME PRELIMINAR 12 MESES DEL ACCIDENTE DE AVIACIÓN N° 1981
ANTECEDENTES

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios

Fecha suceso : 16 de Febrero 2022.
Hora suceso : 18:00 hora local.
Lugar : Cerro El Morro, Comuna de Cochamo, Región de Los Lagos.
Aeronave : Helicóptero MD, Modelo 600N
Licencia Piloto : Piloto Comercial de Helicóptero.

Reseña del suceso:

La aeronave se encontraba realizando trabajos de instalación de paneles solares, cuando al momento del despegue, y por motivos que son materia de investigación, el piloto realiza una maniobra de autorrotación, impactando contra el terreno.

A consecuencia del suceso, todos los ocupantes resultan ilesos y la aeronave con daños.

Diligencia pendiente:

En proceso de investigación.