



INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE AVIACIÓN N° 1994-22

ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

Fecha suceso : 26 agosto 2022.
Hora suceso : 14:25 hora local.
Lugar : En una la Parcela 33A, ubicado en la localidad de "Las Bandurrias", comuna de San Esteban, Región de Valparaíso.
Aeronave : Helicóptero, Fabricante: AGUSTA AEROSPACE CORP., modelo AW119MK II
Licencia Piloto : Piloto Comercial de Helicóptero.
Ocupantes : 01 Piloto.

Reseña del suceso:

El suceso de aviación ocurrido el día 26 de agosto de 2022, a las 14:25 hora local, en la Parcela 33A, ubicado en la localidad de "Las Bandurrias", comuna de San Esteban, Región de Valparaíso, que afectó a la aeronave del tipo helicóptero, al mando de un piloto comercial de helicóptero, sin pasajeros a bordo.

Que, de acuerdo con los antecedentes recopilados, el hecho ocurrió durante un vuelo de traslado de carga (externa), hacia un lugar de faena, ubicado en un sector de "Las Bandurrias" y por motivos que son parte de la investigación, el piloto al mando realizó un descenso hasta estrellarse contra el terreno (predio agrícola).

Que, a consecuencia de lo anterior la aeronave resultó con daños y el piloto al mando fallecido.

Diligencia pendiente:

En proceso de enviar el motor de la aeronave, al fabricante para su inspección.