

Accidente 1387

Fecha: 18 de junio de 2005				Hora Local: 10:58 horas	
Lugar del suceso: Aeródromo Balmaceda				Región: Undécima	
Marca y modelo de la aeronave: Cessna 402B				Año de fabricación: 1976	
Número de motores / marca y modelo: 02 / Teledyne continental / TSIO-520-EB				Daños a la aeronave: Mayores	
Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Piloto al mando (tipo licencia): Piloto comercial de avión Edad: 48 AÑOS	
Mortales	-	-	-		
Leves	-	02	-		
Ninguna	01	06	-		
Experiencia de Vuelo del Piloto al mando				Tipo de Operación: Transporte de pasajeros	
Total horas de vuelo: 7.754:20 horas				Fase de la Operación: Despegue	
Total horas de vuelo en el material: 1.290:15 horas					

Antecedentes

El día 18 de junio de 2005, la aeronave Cessna 402B debía cumplir un vuelo entre los aeródromos de Balmaceda y Chile Chico. Para el cumplimiento de este objetivo, el piloto al mando de la aeronave durante el prevuelo procedió a remover con una tablilla la nieve y el hielo que se encontraba sobre la superficie de las alas y del fuselaje. Durante la carrera de despegue, la aeronave se salió de la pista a través del umbral 27, quedando a 150 mts. al Este de ésta.

Investigación en proceso

