

INFORME PRELIMINAR 30 DÍAS DEL SUCESO DE AVIACIÓN N°2103-25

ANTECEDENTES

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

*LA TÉCNICA UTILIZADA Y LOS PROCEDIMIENTOS INVESTIGATIVOS, ESTÁN ORIENTADOS A LA DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL SUCESO, Y NO OBEDECEN A OTROS FINES QUE NO SEAN LA PREVENCIÓN.
EL USO DE LOS RESULTADOS AQUÍ ALCANZADOS, DE SER UTILIZADOS PARA OTROS FINES QUE NO SEAN LA PREVENCIÓN, PODRÍA TERGIVERSAR LOS RESULTADOS ESPERADOS.*

Fecha suceso : 05 de agosto de 2025.
Hora suceso : 10:44 hora local
Lugar : Sector Valle Nevado, Lo Barnechea, Región Metropolitana.
Aeronave : Helicóptero, marca Airbus, modelo AS 350 B3.
Licencia tripulación : Piloto Comercial de helicóptero.
Ocupantes : 01 piloto - 03 pasajeros (Ilesos)

Reseña del suceso:

El suceso de aviación ocurrido con fecha 05 de agosto de 2025, que afectó a un piloto al mando de la aeronave marca Airbus, modelo AS-350-B3 con tres pasajeros a bordo. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el piloto al mando inició un vuelo desde el sector de Valle Nevado, para realizar un trabajo aéreo de Heliski en la zona cordillerana. Durante la aproximación al sector donde dejaría a los pasajeros, el helicóptero hizo contacto contra el terreno, quedando detenido en una ladera de montaña. A consecuencia de lo anterior, el piloto al mando y los tres pasajeros resultaron sin lesiones y la aeronave habría resultado con daños.

Lesiones de personas:

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	--	--	--	--
Graves	--	--	--	--
Menores	--	--	--	--
Ninguna	01	03	--	04
Total	01	03	--	04

Información del sitio del suceso:

El sitio del suceso se encontraba en el sector cordillerano, cercano a Valle Nevado, 3,07 millas náuticas a sureste, en las coordenadas Lat. 33° 22' 51.0 Sur, Long. 70° 11' 40.99 Oeste, con una elevación 3.670 metros (12.040 pies). (Imagen N° 1).




Imagen N° 1: Ubicación sitio del suceso (Google Earth).

Inspección de la aeronave

La aeronave aún se encuentra en el lugar del suceso, en espera de coordinaciones con la empresa operadora para poder llegar al lugar y poder confirmar los posibles daños. (Fotografía N°1)



Información de la aeronave

Tipo de aeronave	Helicóptero	
Fabricante	Airbus Helicopters	
Modelo	AS 350 B3	
N° Serie	8496	
Año Fabricación	2018	
Horas de servicio	2.483,6	
Pesos Certificados	Peso Vacío (PV)	1.461,0 kg
	Peso Máximo de Despegue (PMD)	2.800,0 kg
Última inspección	El 28/07/2025, a las 2.475,1 horas de servicio.	

Estado de la investigación:

La investigación se encuentra en etapa de recolección de antecedentes y análisis de la información, para determinar la causa del suceso y con ello generar recomendaciones de seguridad operacional, en este tipo de aeronave.