



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

INFORME PRELIMINAR 30 DÍAS SUCESO DE AVIACIÓN N° 2145-22

ANTECEDENTES:

La metodología de la Investigación considera las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) establecidos en el Anexo 13, "Investigación de Accidentes de Aviación", al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y lo establecido en el "Reglamento sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" (DAR-13), aprobado por Decreto Supremo N° 302 de fecha 20 de octubre del 2020. Esta es información preliminar y podría estar sujeta a cambios.

LA TÉCNICA UTILIZADA Y LOS PROCEDIMIENTOS INVESTIGATIVOS, ESTÁN ORIENTADOS A LA DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL SUCESO, Y NO OBEDECEN A OTROS FINES QUE NO SEAN LA PREVENCIÓN. EL USO DE LOS RESULTADOS AQUÍ ALCANZADOS, DE SER UTILIZADOS PARA OTROS FINES QUE NO SEAN LA PREVENCIÓN, PODRÍA TERGIVERSAR LOS RESULTADOS ESPERADOS.

Fecha suceso : 06 de agosto de 2026

Hora suceso : 11:45 hora local / 15:45 UTC

Lugar : Sector "Estero del Diablo", Cajón del Maipo, comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana de Santiago.

Coordenadas: latitud 33° 53' 14,82" Sur / longitud 70° 7' 21" Oeste.

Aeronave : Helicóptero, marca Airbus Helicopters, modelo AS 350 B3.

Licencia Piloto: Piloto comercial categoría helicóptero.

Ocupantes : Ninguno.

Reseña del suceso:

El suceso de aviación ocurrido el 06 de agosto de 2026, a las 11:45 hora local, que afectó a la aeronave marca Airbus, modelo AS 350 B3, perteneciente a una empresa aérea autorizada para operar como "Empresa Aerocomercial de Transporte Aéreo y de Trabajos Aéreos", al mando de

un piloto comercial categoría helicóptero. Durante una operación de Heliski, mientras se hallaba la aeronave posada y con el motor detenido, en espera de los esquiadores, el piloto escuchó por radio que se había generado una avalancha de nieve. Lo anterior, provoco el volcamiento de la aeronave generándose daños de consideración en la aeronave. El piloto al mando salió de la cabina por sus propios medios.

Información del sitio del suceso

El sitio del suceso se encontró en un sector del “Estero del Diablo”, Cajón del Maipo, comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana de Santiago, en las coordenadas: latitud 33° 53'14,82" Sur / longitud 70° 7'21" Oeste. El área se encontraba nevada.



Imagen N°1: Referencia ubicación del sitio del suceso.

Inspección de la aeronave en el sitio del suceso

La aeronave fue encontrada volcada hacia su costado izquierdo, parcialmente cubierta de nieve, con el cono de cola desprendido. Fue observado la evidencia de una avalancha proveniente de una de las pendientes de un cerro, colindante al punto en donde se encontraba la aeronave.



Imagen N°2: Aeronave en el sitio del suceso.

Estado de la investigación:

La investigación se encuentra en etapa de recolección de antecedentes y análisis de la información, para determinar la causa del suceso y generar recomendaciones de seguridad operacional.